SAT-CP24800R4 - LED 定電流調光控制器使用說明書



特色:

- 輸出誤差小,穩定度高之 LED 定電流控制器。
- 有記憶功能,不用每次開機重新調整。
- 可直接使用旋鈕調整輸出電流或切換為外部 RS-232 控制,同時皆可使用 ON/OFF 控制輸出。
- 具有 24V 以下燈板向下相容之優點,一個控制器通通搞定。
- 具有最大電流選擇設定,不會因人為調整不當而損壞燈板,做有效的保護。
- 長時間運作不會有高温情況影響特性或電流漂移之現象。
- 具過載及短路保護。

輸入電源:

AC 100~240V/50~60Hz •

輸出電流:

4 Channels, 800mA(Max)/700mA/600mA/500mA 選擇,誤差±3%(max)。

控制方式:

- 內部控制(INT.):旋鈕調整輸出電流和 ON/OFF 控制。
- 外部控制(EXT.): RS-232 調整輸出電流和 ON/OFF 控制。


適用電壓範圍:

依不同 LED 負載自動調整輸出電壓 1~22.5VDC,適用於搭配各式 LED 燈板。

外觀尺寸:

 $L197mm \times W80.5mm \times T106.5mm$

外觀功能介紹:



INT. 最大輸出電流設定表(0=0FF,1=0N,位置順序:12)

L1/L2/L3/L4 開關位 置	00	10	01	11
L1/L2/L3/L4 最大電流	500mA	600mA	700mA	800mA



注意事項:

- ※ 使用前請確認所用 LED 或燈板整體可承受之電流,設定最大電流輸出,以免 造成 LED 損壞。
- ※ 燈板上不得有其他電壓或電流控制元件,否則可能造成 LED 或燈板損壞。
- ※ 長時間使用重載輸出,請注意環境通風散熱,有助於延長控制器使用壽命。

ON/OFF 同步/非同步控制:

SYNC Enable 開關(0=OFF,1=ON,位置順序:12)

0	N	
6		
н		82
-		


SW5

INT.	SW5 (12)	SYNC Enable	燈 板	ON/OFF 控	
			L1	ON/OFF 1	
	00	ACVNC	L2	ON/OFF 2	
	00	SYNC2 SYNC3	L3	ON/OFF 3	
內			L4	L4	ON/OFF 4
部控			L1, L2(同步)	ON/OFF 1	
控	10		L3	ON/OFF 3	
制			L4	ON/OFF 4	
	04		L1, L2, L3(同步)	ON/OFF 1	
	01		L4	ON/OFF 4	
	11	SYNC4	L1, L2, L3, L4(同步)	ON/OFF 1	

EXT.	SYNC Enable	燈 板	☐ EXT. ON/OFF Control	ON/OFF 控制
		L1		命令碼 L1 ON/OFF
		LI	V	ON/OFF 1
		L2		命令碼 L2 ON/OFF
	ASVNC	LZ		ON/OFF 2
	ASYNC	L3		命令碼 L3 ON/OFF
		L3	abla	ON/OFF 3
		L4		命令碼 L4 ON/OFF
		L 4		ON/OFF 4
外		L1, L2		命令碼 L1 ON/OFF
部		(同步)		ON/OFF 1
控制	SYNC2	L3		命令碼 L3 ON/OFF
制	STNC2	L4	$\overline{\square}$	ON/OFF 3
				命令碼 L4 ON/OFF
				ON/OFF 4
	SYNC3	L1, L2, L3		命令碼 L1 ON/OFF
		(同步)		ON/OFF 1
	31103	L4		命令碼 L4 ON/OFF
		LH	abla	ON/OFF 4
	SYNC4	L1, L2, L3, L4		命令碼 L1 ON/OFF
	311104	(同步)	abla	ON/OFF 1

● 控制信號推薦驅動線路:

- 1. 開集極
- 2. 光耦合器
- 3. 繼電器開關



● ON/OFF 控制反應時間: OFF 變為 ON 最大延遲<=2.2ms。

LED 狀態燈說明:

- Lx 輸出電流設定為零,Lx LED 關閉。
- Lx 輸出電流設定大於零,Lx LED 開啟(電流越大,Lx LED 越亮)。
- Lx 輸出過流:Lx LED 閃爍(2Hz)。
- 電源系統故障: Power LED 閃爍(2Hz)。

通訊協定:

- 通訊參數 115200 8-N-1
- 命令碼一覽表

叩才啊	見衣	
命令碼	命令	命令說明
0x80	Read Data (讀取資料)	Page 5
0x70	SYNC Enable (同步致能)	Page 6
0x91	L1 Set (L1 設定)	Page 6
0x92	L2 Set (L2 設定)	Page 6
0x93	L3 Set (L3 設定)	Page 6
0x94	L4 Set (L4 設定)	Page 6
0xA1	L1 Output (L1 輸出電流)	Page 7
0xA2	L2 Output (L2 輸出電流)	Page 7
0xA3	L3 Output (L3 輸出電流)	Page 7
0xA4	L4 Output (L4 輸出電流)	Page 7
0xC1	L1 ON/OFF (L1 開啟/關閉)	Page 7
0xC2	L2 ON/OFF (L2 開啟/關閉)	Page 7
0xC3	L3 ON/OFF (L3 開啟/關閉)	Page 7
0xC4	L4 ON/OFF (L4 開啟/關閉)	Page 7

Read Data (讀取資料)

0	1	2	3	4
Hea	der	Length	Command	Checksum

Header	前行碼	'M', 'S' (0x4D, 0x53)
Length	封包長度	5
Command	命令碼	0x80: Read Data (讀取資料)
Checksum	檢查碼	byte[4] = byte[0] + byte[1] + + byte[3]

控制器回應

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шо	odor	Lanath	A C I	1.1 Cot	L10	utput	1.2 Cot	L2 O	utput	1.2 Cot	L3 O	utput
пе	ader	Length	ACK	L1 Set	HB	LB	L2 Set	НВ	LB	L3 Set	HB	LB

13	14	15	16
I 4 Cot	L4 O	utput	Checksum
L4 Set	НВ	LB	Checksum

Header	前行碼	'S', 'M' (0x53, 0x4D)
Length	封包長度	17
ACK	回應碼	bit 7 : 未使用 bit 6~5: ON/OFF SYNC
L1 Set	L1 設定	bit 7~6: 未使用 bit 5~4: 最大電流 00=500, 01=600, 10=700, 11=800 (mA) bit 3~2: 未使用 bit 1 : L1 外部 ON/OFF 控制 0=Disable, 1=Enable bit 0 : L1 ON/OFF 0=OFF, 1=ON
L1 Output	L1 輸出電流	0~ 最大電流 (500、600、700、800mA)
L2 Set	L2 設定	bit 7~6: 未使用 bit 5~4: 最大電流 00=500, 01=600, 10=700, 11=800 (mA) bit 3~2: 未使用 bit 1 : L2 外部 ON/OFF 控制 0=Disable, 1=Enable bit 0 : L2 ON/OFF 0=OFF, 1=ON
L2 Output	L2 輸出電流	0~ 最大電流 (500、600、700、800mA)
L3 Set	L3 設定	bit 7~6: 未使用 bit 5~4: 最大電流 00=500, 01=600, 10=700, 11=800 (mA) bit 3~2: 未使用 bit 1 : L3 外部 ON/OFF 控制 0=Disable, 1=Enable bit 0 : L3 ON/OFF 0=OFF, 1=ON
L3 Output	L3 輸出電流	0~ 最大電流 (500、600、700、800mA)
L4 Set	L4 設定	bit 7~6: 未使用 bit 5~4: 最大電流 00=500, 01=600, 10=700, 11=800 (mA) bit 3~2: 未使用 bit 1 : L4 外部 ON/OFF 控制 0=Disable, 1=Enable bit 0 : L4 ON/OFF 0=OFF, 1=ON
L4 Output	L4 輸出電流	0~ 最大電流 (500、600、700、800mA)
Checksum	檢查碼	byte[16] = byte[0] + byte[1] + + byte[15]

[※] 檢查碼加總後只取 Low Byte。

SYNC Enable (同步致能)

Ī	0	1	2	3	4	5
	Header Le		Length	Command	SYNC Enable	Checksum

Header	前行碼	'M', 'S' (0x4D, 0x53)
Length	封包長度	6
Command	命令碼	0x70: SYNC Enable (同步致能)
SYNC Enable	同步致能	bit 7~2: 未使用 bit 1~0: ON/OFF SYNC
Checksum	檢查碼	byte[5] = byte[0] + byte[1] + + byte[4]

控制器回應

0	1	2	3	4
Hea	der	Length	ACK	Checksum

Header	前行碼	'S', 'M' (0x53, 0x4D)
Length	封包長度	5
ACK	回應碼	bit 7 : 命令執行狀態 0=成功, 1=失敗 bit 6~5: ON/OFF SYNC
Checksum	檢查碼	byte[4] = byte[0] + byte[1] + + byte[3]

Lx Set (Lx 設定)

0	1	2	3	4	5
Hea	ader	Length	Command	Lx Set	Checksum

Header	前行碼	'M', 'S' (0x4D, 0x53)
Length	封包長度	6
Command	命令碼	0x91: L1 Set (L1 設定) 0x92: L2 Set (L2 設定) 0x93: L3 Set (L3 設定) 0x94: L4 Set (L4 設定)
Lx Set	Lx 設定	bit 7~6: 未使用 bit 5~4: 最大電流 00=500, 01=600, 10=700, 11=800 (mA) bit 3~2: 未使用 bit 1 : Lx 外部 ON/OFF 控制 0=Disable, 1=Enable bit 0 : Lx ON/OFF 0=OFF, 1=ON
Checksum	檢查碼	byte[5] = byte[0] + byte[1] + + byte[4]

控制器回應

0	1	2	3	4
Hea	der	Length	ACK	Checksum

Header	前行碼	'S', 'M' (0x53, 0x4D)
Length	封包長度	5
ACK	回應碼	bit 7 : 命令執行狀態 0=成功, 1=失敗 bit 6~5: ON/OFF SYNC
Checksum	檢查碼	byte[4] = byte[0] + byte[1] + + byte[3]

Lx Output (Lx 輸出電流)

0	1	2	3	4	5	6
Lloc	odor	Longth	Command	Lx O	utput	Checksum
пес	ader	Length	Command	НВ	LB	Checksum

Header	前行碼	'M', 'S' (0x4D, 0x53)
Length	封包長度	7
Command	命令碼	OxA1: L1 Output (L1 輸出電流) OxA2: L2 Output (L2 輸出電流) OxA3: L3 Output (L3 輸出電流) OxA4: L4 Output (L4 輸出電流)
Lx Output	Lx 輸出電流	0~ 最大電流 (500、600、700、800mA)
Checksum	檢查碼	byte[6] = byte[0] + byte[1] + + byte[5]

控制器回應

在 14 B 一 100						
0	1	2	3	4		
Header		Length	ACK	Checksum		

Header	前行碼	'S', 'M' (0x53, 0x4D)
Length	封包長度	5
ACK	回應碼	bit 7 : 命令執行狀態 0=成功, 1=失敗 bit 6~5: ON/OFF SYNC
Checksum	檢查碼	byte[4] = byte[0] + byte[1] + + byte[3]

Lx ON/OFF (Lx 開啟/關閉)

0	1	2	3	4	5
Hea	der	Length	Command	Lx ON/OFF	Checksum

Header	前行碼	'M', 'S' (0x4D, 0x53)
Length	封包長度	6
Command	命令碼	0xC1: L1 ON/OFF (L1 開啟/關閉) 0xC2: L2 ON/OFF (L2 開啟/關閉) 0xC3: L3 ON/OFF (L3 開啟/關閉) 0xC4: L4 ON/OFF (L4 開啟/關閉)
Lx ON/OFF	Lx 開啟/關閉	bit 7~1: 未使用 bit 0 : Lx ON/OFF 0=OFF, 1=ON
Checksum	檢查碼	byte[6] = byte[0] + byte[1] + + byte[5]

控制器回應

0	1	2	3	4
Hea	ader	Length	ACK	Checksum

Header	前行碼	'S', 'M' (0x53, 0x4D)
Length	封包長度	5
ACK	回應碼	bit 7 : 命令執行狀態 0=成功, 1=失敗 bit 6~5: ON/OFF SYNC
Checksum	檢查碼	byte[4] = byte[0] + byte[1] + + byte[3]

通訊範例:

- 請將控制器設定為外部控制 (EXT),控制器開機。
- 先使用 Read Data (讀取資料)命令,讀取狀態及參數。(參考 Page 5)
- 依據需求傳送命令給控制器。
- 使用 SYNC Enable (同步致能)命令,設定 ON/OFF 同步。(參考 Page 6)
- 使用Lx Set (Lx 設定)命令,設定最大電流及 ON/OFF 條件。(參考 Page 6)
- 使用 Lx Output (Lx 輸出電流)命令,設定輸出電流。(參考 Page 7)
- 使用 Lx ON/OFF (Lx 開啟/關閉)命令,設定 ON/OFF。(參考 Page 7)

讀取狀態及參數

Read Data : 4D 53 80 05 25 前行碼 長度 命令碼 檢查碼

> L2 600mA e L2 Disable 最大電流(b5~4): L1 500mA 外部 ON/OFF 控制(b1): L1 Disable ON/OFF(b0): L1 ON L2 ON

500mA \uparrow 600mA 1 20 01 01 F4 11 02 58 控制器回應: 53 4D 11

前行碼 長度 回應碼 L1 設定 L1 電流 L2 設定 L2 電流

02 BC 32 03 20 67 22 L3 設定 L3 電流 L4 設定 L4 電流 檢查碼

↓ 800mA 700mA

最大電流(b5~4): L3 700mA L4 800mA L4 Enable L4 OFF 外部 ON/OFF 控制(b1): L3 Enable ON/OFF(b0): L3 OFF

同步致能: ASYNC

06 70 SYNC Enable: 4D 53 00 16

前行碼 長度 命令碼 ON/OFF 同步 檢查碼

控制器回應 53 4D 05 00 A5

前行碼 長度 回應碼 檢查碼

L1 設定: 最大電流 800mA,外部 ON/OFF 控制 Disable,輸出 OFF

06 91 : 4D 53 30 L1 Set 67 前行碼 長度 命令碼 L1 設定 檢查碼

05 **A**5 控制器回應: 53 4D 00 前行碼 長度 回應碼 檢查碼

L1 輸出電流: 800mA

L1 Output : 4D 53 07 A1 03 20 6B

前行碼 長度 命令碼 L1 電流 檢查碼

控制器回應: 53 4D 05 00 A5 長度 檢查碼 前行碼 回應碼

L1 開啟/關閉: ON

4D 53 L1 ON/OFF : C1 06 01 68

長度 命令碼 ON/OFF 檢查碼 前行碼

0.0 A5 控制器回應: 53 4D 0.5 前行碼 長度 回應碼 檢查碼

尺寸圖:

